



## Péče a čištění

### kovových podhledových kazet s povrchovou úpravou práškovou barvou

**Vyvarujte se kontaktu práškových povlaků s alkalickými a kyselými, agresivními látkami, párou, zářením nebo plyny.**

Kovové práškové nátěry jsou obzvláště citlivé.

- Používejte pouze čistou vodu, je-li to nutné, s malým množstvím čistícího prostředku s neutrálním nebo nízkým pH.
- Nepoužívejte parní či vysokotlaké čištění.
- Použitím jemného, neabrazivního ručníku nebo hadříku lze dosáhnout dalšího mechanického čistícího účinku.
- Pro čištění používejte pouze měkké utěrky nebo průmyslovou bavlnu. Vyvarujte se silného drhnutí.
- Nepoužívejte drsné, abrazivní čistící prostředky.
- Nepoužívejte kyselé nebo vysoce alkalické čistící nebo smáčecí prostředky.
- Nepoužívejte organická rozpouštědla, která obsahují estery, ketony, alkohol, aromáty, glykol étery, halogenované uhlovodíky nebo podobné.
- Nepoužívejte čistící prostředky s neznámým složením.
- Odstraňování mastných nebo usazených látek může být prováděno pomocí nearomatických uhlovodíků. Doporučujeme provést zkoušku čištění na vybrané skryté ploše!
- Tímto způsobem je také možné odstranit zbytky lepidla, silikonového kaučuku nebo lepicí pásky. Je důležité je odstranit okamžitě.  
Doporučujeme provést zkoušku čištění na vybrané skryté ploše!!

Neposkytujeme žádnou záruku za škody způsobené nesprávným čištěním. Výjimky vyžadují předchozí schválení.

**Knauf AMF GmbH & Co. KG**

Elsenthal 15

D-94481 Grafenau

Telefon 08552 / 422-0 - Fax 08552 / 422-30

info@knaufamf.de - www.amf-grafenau.de

